

## 絶縁油中の微量PCB分析のご案内

＜＜ PCB 含有の有無の確認には、絶縁油中のPCB分析が必要です！ ＞＞

使用中又は保管中の重電機器中(トランス、コンデンサなど)における絶縁油中の PCB 含有量について、2027年3月31日までに処理基準である0.5ppm(mg/kg)以下であるかどうかを確認の上、処分(又は委託)する必要があります(PCB 特別措置法)。また、近年、PCB が使用されていないとされる電機器中(トランス、コンデンサなど)についても、微量の PCB 汚染が確認されており、**早期の PCB 含有量の確認する必要があります**(平成16年2月17日:環廃産発第040217005号)。

当事業団では、既に「絶縁油中の微量 PCB に関する簡易測定法マニュアル」による分析法を確立し、これまでに多数の「絶縁油中のPCB分析」の受注実績があります。

また、この度、お客様のご要望にお応えした新料金を設定させて頂きました。是非、この機会に PCB 検査を受けられることをお勧めします。

○分析費用(新料金に改定):9,500 円(1検体あたり:税別)

＜検体数に応じて割引あり!(要相談)＞

○採油キット及び容器の発送料は、弊社が負担(無料)


○分析方法: 簡易測定法マニュアル 2.2.4.1 加熱多層シリカゲルカラム  
/アルミナカラム/ガスクロマトグラフ/四重極型質量分析(GC/QMS)法



採油キット



GC/QMS 装置



微量 PCB が混入した  
絶縁油の測定チャート例

なお、検査結果の成果品としては、**検査結果書(検査成績書)**、**検査済みシール**、**測定チャート類**の3点となります。(裏面の「検査申込書」も、参考にして下さい)。

ご相談は下記連絡先までお願いします。  
連絡先: 調査部環境分析課 鈴木・橋本  
TEL: 059-245-7508

# PCB混入確認検査依頼書

太枠内ご記入後、FAXをお送り下さい。  
なお、FAXが無い場合は、お電話でご依頼下さい。

一般財団法人 三重県環境保全事業団 調査部  
〒510-0304 三重県津市河芸町上野3258番地  
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

**FAX: 059-245-7516 環境分析課 宛**

## お客様情報

会社名		
ご依頼者氏名		
ご住所	〒	
TEL/FAX	TEL:	FAX:
報告先名 及び住所 (必要な場合)		
	〒	

## ご依頼内容

依頼検体数	ご希望検体数 _____ 検体
見積書	<input type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 必要でない(無記入の場合は、必要でないと判断させていただきます)
請求書	<input type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 必要でない(無記入の場合は、必要でないと判断させていただきます)
採取容器お届け ご希望時間帯	ご希望日:平成 _____ 年 _____ 月 _____ 日 時間帯 : <input type="checkbox"/> 午前 <input type="checkbox"/> 14~16時 <input type="checkbox"/> 16~18時 <input type="checkbox"/> 18~20時 <input type="checkbox"/> 19~21時
その他 お問い合わせ	

(注)環境省との協議にて、0.5mg/kg以下分析残試料は試験所にて廃棄処分 といたし、0.5超過残試料はご返却いたします。トランスオイルなどの採取は、専門の電気設備業者の方にお任せすることをお勧めします。