

第2章 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

廃棄物処理センター事業は、中間処理（溶融処理）施設及び産業廃棄物の最終処分場（管理型）からなるが、各事業の進捗状況は次のとおりである。

中間処理（溶融処理）施設

平成13年2月に建設工事に着手し、平成14年12月より供用を開始した。

最終処分場（管理型）

最終処分場は、平成22年8月より建設工事に着手しており、平成23年3月現在、工事中である。

平成22年度における事業の進捗状況と事後調査の実施状況は下表のとおりである。

表 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

年度 月			平成22年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業	中間処理（溶融処理）施設		稼働中											
	最終処分場		未着工						工事中					
環境影響評価事後調査	中間処理（溶融処理）施設供用後に係る調査	周辺環境の大気質・気象												
		中間処理（溶融処理）施設稼働中の排ガス	連続測定		→									
			ばい煙測定											
		環境騒音・振動												
		工場騒音・振動												
		悪臭												
		土壌												
		植物による大気質のモニタリング												
	最終処分場建設工事に係る調査	建設工事中的大気質												
		環境騒音・振動												
		建設工事中的騒音・振動												
		悪臭												
		河川水の水質												
		地下水の水質												
		建設工事中的濁水												
		特筆すべき動物												
		特筆すべき水生生物												
		水生生物（淡水魚類）												
		特筆すべき植物												