

平成20年度  
廃棄物処理センター  
環境影響評価事後調査結果  
のあらまし

平成21年 3月

(財)三重県環境保全事業団

## はじめに

本報告書は、(財)三重県環境保全事業団廃棄物処理センター事業について、「廃棄物処理センター建設計画に係る環境影響評価書」に示した環境保全対策を図るために実施した事後調査結果の概要をとりまとめたものです。

なお、本調査結果のうち、中間処理(溶融処理)施設(以下、「施設」という。)については、平成14年12月より供用を開始したため供用後に係る調査結果を、最終処分場については、未着工のため供用前に係る調査結果を示している。

# 目 次

1 . 調査項目及び調査年月 .....	1
2 . 調査結果 .....	2
2 - 1 大気質・気象 .....	2
2 - 2 騒音・振動 .....	22
2 - 3 悪 臭 .....	24
2 - 4 河川水 .....	25
2 - 5 地下水 .....	27
2 - 6 土 壤 .....	28
2 - 7 特筆すべき動物 .....	30
2 - 7 - 1 オオタカ・ハイタカ .....	30
2 - 7 - 2 フクロウ .....	30
2 - 7 - 3 チュウサギ・サンショウクイ・タゲリ .....	30
2 - 7 - 4 ムカシヤンマ・ハルゼミ・トゲアリ .....	30
2 - 7 - 5 ゲンジボタル .....	31
2 - 8 水生生物（淡水魚類） .....	32
2 - 9 植物による大気質のモニタリング .....	33
3 . 調査地点 .....	35