

## 第2章 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

廃棄物処理センター事業は、中間処理（溶融処理）施設及び産業廃棄物の最終処分場（管理型）の建設からなるが、各事業の進捗状況は次のとおりである。

中間処理（溶融処理）施設

平成13年2月に建設工事に着手し、平成14年12月より供用を開始した。

最終処分場（管理型）

最終処分場は、建設計画を進めており、現在のところ、建設には着手していない。

事業の進捗状況と事後調査の実施状況は下表のとおりである。

表 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

年度 月 項 目		平成19年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業	中間処理（溶融処理）施設	稼働中											
	最終処分場	未着工											
環境事後調査評価	周辺環境の大気質・気象												
	中間処理（溶融処理）施設稼働中の排ガス	連続測定	→										
		ばい煙測定											
	環境騒音・振動												
	工場騒音・振動												
	悪 臭												
	河川水の水質												
	地下水の水質												
	土 壌												
	特筆すべき動物												
	水生生物（淡水魚類）												
	植物による大気質のモニタリング												