

第2章 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

廃棄物処理センター事業は、中間処理（溶融処理）施設及び産業廃棄物の最終処分場（管理型）の建設からなるが、各事業の進捗状況は次のとおりである。

中間処理（溶融処理）施設

平成13年2月に建設工事に着手し、平成14年12月より供用を開始した。

最終処分場（管理型）

最終処分場は、現在供用中の小山最終処分場の埋立完了に引き続いて建設計画を進めている。

したがって、現在のところ、建設には着手していない。

事業の進捗状況と事後調査の実施状況は下表のとおりである。

表 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

| 年度 月 項 目 | | 平成17年度 | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 事業 | 中間処理（溶融処理）施設 | 稼働中 | | | | | | | | | | | |
| | 最終処分場 | 未着工 | | | | | | | | | | | |
| 環境事後調査評価 | 周辺環境の大気質・気象 | | | | | | | | | | | | |
| | 中間処理（溶融処理）施設稼働中の排ガス | 連続測定 | → | | | | | | | | | | |
| | | ばい煙測定 | | | | | | | | | | | |
| | 環境騒音・振動 | | | | | | | | | | | | |
| | 工場騒音・振動 | | | | | | | | | | | | |
| | 悪 臭 | | | | | | | | | | | | |
| | 河川水の水質 | | | | | | | | | | | | |
| | 地下水の水質 | | | | | | | | | | | | |
| | 土 壌 | | | | | | | | | | | | |
| | 特筆すべき動物 | | | | | | | | | | | | |
| | 水生生物（淡水魚類） | | | | | | | | | | | | |
| | 植物による大気質のモニタリング | | | | | | | | | | | | |