

第2章 事業の進捗状況と事後調査の実施状況

廃棄物処理センター事業は、産業廃棄物の最終処分場（管理型）及び中間処理（溶融処理）施設からなるが、各事業の進捗状況は次のとおりである。

① 最終処分場（管理型）

最終処分場は、平成22年8月より建設工事に着手し、平成24年12月より第1工区の供用を開始した。（第2工区については引き続き工事中）

② 中間処理（溶融処理）施設

平成13年2月より建設工事に着手し、平成14年12月より供用を開始したが、平成23年8月末をもって休止。

平成24年度における最終処分場事業の進捗状況と事後調査の実施状況は表2-1及び図2-1のとおりである。

表2-1 最終処分場事業の進捗状況と事後調査の実施状況

項 目		年度 月	平成24年度											
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
事業		最終処分場	工事中									12/13～供用開始 (一部工事中)		
		中間処理（溶融処理）施設	休止中											
環境影響評価事後調査	最終建設に係る工事の分場中調査	① 建設工事中の大気質	●			●			●			●		
		② 建設工事中の騒音・振動		●		●			●			●		
		③ 建設工事中の濁水	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	建設工事後に係る調査及び最終処分場	④ 悪 臭	●			●			●			●		
		⑤ 環境騒音・振動		●		●			●			●		
		⑥ 河川水の水質	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		⑦ 地下水の水質	●			●			●		●	●	●	●
	最終供用後の調査及び処分場	⑧ 粉じん（SPM）										●		
		⑨ 浸出水処理水									●	●	●	●
		⑩ 地下水（処分場地下集排水）									●	●	●	●
	動植物に係る調査	⑪ 特筆すべき動物	●		●	●					●	●	●	●
		⑫ 特筆すべき水生生物					●							
		⑬ 水生生物（淡水魚類）		●			●			●			●	
		⑭ 特筆すべき植物			●				●					

