

## 異物検査報告書

平成26年06月03日

〒 〇〇〇-●●●●●

住所 三重県津市河芸町上野●●●●●

氏名 株式会社 ●●●●● 様

計量証明事業登録

三重県知事 濃 度 第93号  
三重県知事 音 圧 レ ベ ル 第104号  
三重県知事 振動加速度レベル 第219号一般財団法人 三重県環境保全事業団  
理事長 油家 正  
三重県津市河芸町上野3258番地  
TEL<059>245-7508 FAX<059>245-7516

|      |       |      |    |
|------|-------|------|----|
| 試料名称 | 白色の異物 | 受付方法 | 託送 |
| 状況等  | -     |      |    |

(注)受付方法が収集・託送・持ち込みの場合は、上記試料名称等は御依頼者のお申し出により記入しました。

平成26年05月28日にご依頼のありました異物の検査結果は、次のとおりです。

| 異物全体像  | 検査方法及び検査結果  |
|--|---|
|  | 試験①:光学顕微鏡観察(異物表面の確認)<br>試験結果:<br>青色で結晶の様な表面形状を有する<br><br>試験②:蛍光X線測定(無機元素の定性分析)<br>試験結果:<br>微量の銅等を検出された。<br><br>試験③:FT-IR測定(化合物の定性)<br>試験結果:<br>金属石鹼(石鹼カス:脂肪酸銅)のFT-IRスペクトルと一致しました。 |

## 異物検査の所見

異物検査の結果、本測定対象の異物の主成分は、金属石鹼(石鹼カス:脂肪酸銅)であることが推定されます。

## 添付資料

- ① 顕微鏡画像写真
- ② 蛍光X線測定チャート及び測定条件
- ③ FT-IR測定チャート及び検索結果