

廃棄物処理センター環境影響評価  
事後調査（平成 27 年度）

報 告 書

平成 28 年 3 月

一般財団法人三重県環境保全事業団

## はじめに

本報告書は、一般財団法人三重県環境保全事業団廃棄物処理センター事業（最終処分場事業）の実施にあたり、「廃棄物処理センター建設計画に係る環境影響評価書（平成 12 年 8 月）」及び「廃棄物処理センター建設計画に係る環境影響評価書検討報告書（平成 20 年 7 月）」（以下、「評価書」及び「検討書」という。）に示した環境保全対策を図るために実施することとした事後調査のうち、平成 27 年度に実施した調査結果をとりまとめたものです。

# 目 次

第1章 事業の概要	1
第1節 事業主体、住所及び代表者	1
第2節 指定事業の名称、種類、規模及び実施場所	1
第2章 事業の進捗状況と事後調査の実施状況	2
第3章 最終処分場供用後に係る調査結果	4
第1節 大気質	4
第1項 調査概要	4
第2項 調査結果	6
第2節 悪 臭	8
第1項 調査概要	8
第2項 調査結果	11
第3節 環境騒音	13
第1項 調査概要	13
第2項 調査結果	15
第4節 環境振動	17
第1項 調査概要	17
第2項 調査結果	17
第5節 河川水の水質	19
第1項 調査概要	19
第2項 調査結果	22
第6節 地下水の水質	30
第1項 地下水（モニター井戸）	30
第2項 地下水（処分場地下水集排水）	42
第7節 浸出水処理水	46
第1項 調査概要	46
第2項 調査結果	49
第4章 動物・植物に係る調査結果	53
第1節 動物相（鳥類相）	53
第1項 調査概要	53
第2項 調査結果	55

第2節	特筆すべき動物	57
第1項	調査概要	57
第2項	オオタカ・ハイタカ	57
第3項	チュウサギ・サンショウクイ・タゲリ等	61
第4項	フクロウ	64
第5項	アカハライモリ・ニホンイシガメ	66
第6項	ムカシヤンマ・オオクワガタ・コガネグモ等	68
第3節	水生生物	70
第1項	調査概要	70
第2項	特筆すべき水生生物	70
第3項	淡水魚類	74
第4節	植物相	79
第1項	調査概要	79
第2項	調査結果	82
第5節	特筆すべき植物活着確認調査	85
第1項	調査概要	85
第2項	調査結果	86

## 資料編